

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI BULLI EURO6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Itemnr 318437
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2023 / 01
Kilometerstand 200.827 km

Chassisnummer
WV1ZZZ7HZPH037870

Technische conditie

Opmerkingen

BULLI EURO6 clima automaat LED carplay
(A15)



Prijs € 29950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie	4x2
Laadvermogen	971 kg
Eigen gewicht	1.829 kg
Totaalgewicht	2.800 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Wielbasis	340 cm
Lichtmetalen velgen	✓

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Radio/cassette	✓
Carplay	✓
GPS navigatie	✓
Verwarmde spiegels	✓
Soort lampen	Led
Bluetooth	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	110 Kw (149 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbokrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
Start accu	✓

Opbouw

Opbouw model	L2H1 - Medium wheelbase, Low roof
Laadbak lengte	280 cm
Laadbak breedte	157 cm
Laadbak hoogte	131 cm
Laadvloer hoogte	60 cm
Doorrijhoogte	128 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Deuren

Centrale vergrendeling	✓
------------------------	---

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelopstelling	1+1
Stoelbekleding	stof
Stoel verstelling	Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen	BULLI EURO6 clima automaat LED carplay digidash cruise control navi 150 pk
-------------	--

Banden/Wielen

Banden soort	Winterbanden
--------------	--------------

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 235/55R17
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 235/55R17
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen