

MERCEDES-BENZ VITO 114 ac EURO6



Itemnr 318522
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2018 / 09
Kilometerstand 163.011 km

Chassisnummer
WDF44760113513879

Technische conditie

Opmerkingen
ac EURO6 org Hollan MB motor

(A15)



Prijs € 10950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie	4x2
Laadvermogen	976 kg
Eigen gewicht	1.824 kg
Totaalgewicht	2.800 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Wielbasis	320 cm

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Achterkant
Elektrische ramen	✓
Tussenschot	✓
Radio/cassette	✓
Kleur	Geel
Soort lampen	Halogeen
Climatecontrol	✓
Bluetooth	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	100 Kw (136 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbevestiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
Start accu	✓

Opbouw

Opbouw model	L1H1 – Korte wielbasis, laag dak
Laadruimte betimmerd	✓
Laadbak lengte	211 cm
Laadbak breedte	165 cm
Laadbak hoogte	135 cm
Laadvloer hoogte	56 cm
Doorrijhoogte	123 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	dubbele deur

Deuren

Centrale vergrendeling	✓
------------------------	---

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelopstelling	1+2
Stoelbekleding	stof
Stoel verstelling	Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen	ac EURO6 org Hollan MB motor
-------------	------------------------------

Banden/Wielen

Banden soort	Zomer banden
--------------	--------------

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 195/65R16
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 195/65R16
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen